

Notícias Técnicas

NT - 007/10

Assunto: Alteração da coloração externa da camisa

Produto: C 2003 / C 9048 / C 9081

Aplicação: Motores Cummins 8.3L série C

Informamos alteração na coloração das camisas C 2003 / C 9048 / C 9081.

O processo de fabricação anterior requeria alívio de tensão na superfície externa da camisa, o qual alterava a coloração da camisa de clara para escura.

No atual, o alívio de tensão não altera a coloração externa da camisa mantendo-a clara e brilhante.

As características de desempenho, durabilidade e funcionalidade das camisas foram mantidas no processo atual.



PROCESSO ANTERIOR



PROCESSO ATUAL