



# Informação

## Técnica / Comercial

### Substituição Compressores de Ar

Informamos abaixo que os compressores de Ar 412 352 014 0 / 015 0 / 016 0 foram substituídos e que devido ao novo conceito da flange de acoplamento (novo sistema de vedação), é necessário também a utilização de junta especial.

Abaixo detalhes desta substituição:

Nº WABCO	SUBSTITUÍDO POR	OBSERVAÇÕES
412 352 014 0	412 352 026 0	Utilizar Junta MB (A457 131 01 80)
412 352 015 0 412 352 016 0	412 352 027 0	

Projeto Atual: 412 352 014 0 / 015 0 / 016 0



Projeto Novo: 412 352 026 0 / 027 0

