

# INFORME TÉCNICO

## INFORME TECNICO / TECHNICAL REPORT

L/AS - IT 0020806 BT 02 (continuação)



### ESTALO DE DISCOS COM PRÉ-AMORTECIMENTO

Veículos de maior incidência:

Uno, Palio, Escort 1.0, 1.6, 1.8 e 2.0L, Monza, Kadett (09/90 a 12/92), Logus e Pointer 1.6, 1.8 e 2.0L



Determinados veículos exigem discos com pré-amortecimento (aquelas molas menores visíveis em alguns discos, como o da foto acima) para melhorar a condição de ruído da caixa de câmbio. Estes pré-amortecedores podem produzir um pequeno “estalo” quando se retira rapidamente o pé do pedal da embreagem. Este ruído não configura um problema de fabricação do disco, mas sim uma característica dos discos com pré-amortecedores.