

Nakata 141
Osasco, 16 de Dezembro de 2009

Olá **visitante**,

NAKATA informa que visando manter atualizada sua oferta de produtos para o mercado de reposição, está disponibilizando para comercialização mais 12 itens na linha de **Disco de Freios**.

Confira abaixo:



Imagem Ilustrativa

Código Affinia	Descrição	Aplicações	Números Originais	Concorrentes
NKF 6147	Disco de Freio	HONDA Civic Novo 1.8 16V 01/06 12/09 Dianteiro	45251SNJM00	FREMAX BD2911 HIPPER FREIOS HF 700A MDS D087A TRW RCDI07510
NKF 6148	Disco de Freio	HONDA Civic Novo 1.8 16V 01/06 12/09 Traseiro	42510SNLT00	HIPPER FREIOS HF 700B MDS D087B TRW RCDI07580
NKF 6149	Disco de Freio	HONDA Fit 1.4 8V 01/03 12/09 Dianteiro	FTC902	FREMAX BD3900 HIPPER FREIOS HF 703 MDS D088 TRW RPD103870
NKF 6150	Disco de Freio	AGRALE 6000 Caminhão 01/01 12/04 Dianteiro AGRALE 6000 Furgão 01/01 12/04 Dianteiro AGRALE 6000 Van 01/01 12/04 Dianteiro	6008005199002	HIPPER FREIOS HF 5140 MDS D24B TRW RCDI06060
NKF 6151	Disco de Freio	KIA MOTORS Besta GS 2.7 01/04 12/09 Dianteiro KIA MOTORS Besta GS 3.0 01/98 12/09 Dianteiro	0K74P38251	HIPPER FREIOS HF 353C MDS D251C TRW RCDI06080
NKF 6152	Disco de Freio	GM Corsa Novo 1.0 8V 01/02 12/10 Dianteiro GM Corsa Novo 1.4 8V 01/02 12/10 Dianteiro GM Corsa Novo Sedan 1.0 8V 01/03 12/10 Dianteiro GM Corsa Novo Sedan 1.4 8V 01/03 12/10 Dianteiro GM Montana 1.4 8V 01/07 12/10 Dianteiro	91277966	FREMAX BD7966 HIPPER FREIOS HF 23B MDS D28A TRW RCDI05800
NKF 6153	Disco de Freio	GM Astra Aro 15 2.0 8V 01/05 12/10 Dianteiro GM Vectra GT 2.0 8V 01/07 12/10 Dianteiro GM Vectra Novo 2.0 8V 01/06 12/10 Dianteiro	93339127	FREMAX BD9127 HIPPER FREIOS HF 25E MDS D34 TRW RCDI07500
NKF 6154	Disco de Freio	VW Golf 2.8 VR6 01/92 08/97 Dianteiro VW Golf GTI 2.0 16V 01/92 08/97 Dianteiro VW Passat Variant 2.0 16V 01/93 08/96 Dianteiro VW Passat Variant 2.8 VR6 01/93 08/96 Dianteiro VW Polo 1.6 8V 01/02 12/10 Dianteiro	3A06115301A	FREMAX BD5302 HIPPER FREIOS HF 03A MDS D301C TRW RCDI01520
NKF 6156	Disco de Freio	FORD Fusion 01/06 12/10 Dianteiro	6E521125AA	FREMAX BD7332 HIPPER FREIOS HF 15F MDS D34 TRW RCDI07550
NKF 6157	Disco de Freio	TOYOTA Hilux SW 4x4 Aro 15 3.0 01/94 08/98 Dianteiro	4351260040	FREMAX BD6004 HIPPER FREIOS HF 486 MDS D343B TRW RCDI02900
NKF 6158	Disco de Freio	TOYOTA Hilux SRV 4x4 3.0 01/05 12/10 Dianteiro	435120K080	HIPPER FREIOS HF 511 MDS D343D TRW RCDI06230
NKF 6165	Disco de Freio	GM Corsa GSI 1.6 16V 01/94 12/96 Dianteiro GM Tigra 1.6 16V 01/94 12/02 Dianteiro GM Vectra 1.8 01/94 12/96 Dianteiro GM Vectra 2.0 01/94 12/96 Dianteiro	90511126	FREMAX BD9046 HIPPER FREIOS HF 23A MDS D48E TRW RCDI01920

Código Affinia	Peso (Kg)	Código de Barras	Classificação Fiscal	IPI	Embalagem
NKF 6147	4.710	7890903006642	87083090	5	2
NKF 6148	3.470	7890903006659	87083090	5	2
NKF 6149	4.050	7890903006666	87083090	5	2
NKF 6150	15.550	7890903006673	87083090	5	1
NKF 6151	7.200	7890903006680	87083090	5	2
NKF 6152	4.000	7890903006697	87083090	5	2
NKF 6153	5.910	7890903006703	87083090	5	2
NKF 6154	6.790	7890903006857	87083090	5	2
NKF 6156	7.740	7890903006901	87083090	5	2
NKF 6157	6.730	7890903006918	87083090	5	2
NKF 6158	6.600	7890903006925	87083090	5	2
NKF 6165	4.550	7890903007045	87083090	5	2

Atenciosamente,

Produtos & Mercados

